


事故事例

ブーム起伏下げ時の転倒事故

ラフテレーンクレーン

事故発生状況

作業中、メインフックがガード部に引っ掛かったため、安全装置を解除して、起伏を下げていたところ転倒した。



原因

ブームとジブが伸長した状態で、安全装置(AML)を解除して起伏を下げたため。

対策

安全装置(AML)を解除しない

<危険> 安全装置を解除してのクレーン操作は、機械が自動停止せず、転倒または損傷するなど重大事故につながります。
非常時の操作は、クレーンを格納する場合のみに、限定してください。

<重要> AML(過負荷防止装置)の自動停止機能を解除してクレーン作業を行うことは、労働安全衛生規則第 29 条で禁止されています。

※詳細は取扱説明書を参照してください。