


事故事例

走行中の高架接触事故

トラッククレーン・高所作業車・目的別製品

事故発生状況

高所作業車で道路を走行中、バケットが高架に接触した。



原因

車両運転前に車高の確認を忘れたため、車高が高さ制限をこえている事に気が付かなかった。

対策

車高を確認して高さ制限に注意する

車高 **3.5^m**

(参考: AT-270TG-2)



○車両運転前に車高の確認をしてください。

・運転席内の警告ラベル(左図)で、車高を確認してください。

警告ラベルが貼られていない場合は、取扱説明書もしくは車検証で確認してください。

○道路に標示している「高さ制限」の規制標識に注意して走行してください。

・左図のような標識の場合は、3.0m をこえる高さの車両の通行を禁止しています。